

Места, с поверхностной плесенью промывают щелочным моющим средством например, 5059 Fintex. Шляпки гвоздей, саморезов и прочие металлические элементы предварительно обработать антикоррозионной краской или грунтовкой. Удалите смолу, а смоляные карманы изолируйте специальным лаком или дополнительным слоем данной краски. Тщательно перемешивайте перед покраской, и, при необходимости, периодически перемешивайте в процессе.

Краска для дерева наносится кистью, валиком или распылителем. Окраску производят 1-2 раза, при этом, наилучшая атмосферостойкость достигается при нанесении двух слоёв. Избегайте окрашивания во время дождя и при прямом солнечном свете. Окраску первого слоя необходимо выполнять краской, разбавленной водой на 5-10%, второй слой разбавляется только при необходимости. Инструменты промывают водой сразу после использования.

Информация в инструкции основана на лабораторных испытаниях и практических результатах. Все результаты испытаний являются ориентировочными. Поскольку мы не можем влиять на условия покраски, мы несем ответственность только за качество продукта и гарантируем его соответствие высоким стандартам качества Fintex. Мы не несем ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием продукта вопреки инструкциям или назначению.

**Защита
окружающей
среды**

Продукт не должен попадать в канализацию, водоемы или почву. Остатки краски сдаются в пункт утилизации опасных отходов. Пустые сухие емкости из-под краски можно сдать на переработку.

**Эксплуатационная
безопасность**

Используйте защитные перчатки, одежду и респиратор. Постоянное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Для продукта доступен отдельный паспорт безопасности.

Горючесть

Не воспламеняется

Транспорт

Не классифицируется ВАК.