



DecoTech[®] ECO



«DecoTech ECO» Антисептик алкидный

Тип	Лессирующий антисептик ДЕКОТЕК ЭКО на алкидной основе, не образующий сплошной пленки.
Область применения	Состав предназначен для обработки наружных деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок, настилов и т.п. Наносится на пиленую, строганную деревянные поверхности. Содержит активный компонент нового поколения, защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков и т.п. Антисептик обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Не образует видимой пленки, что позволяет древесине «дышать».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-12 м ² /л в зависимости от пористости поверхности и метода нанесения.
Сухой остаток	Ок. 17-20% в зависимости от цвета.
Плотность	Ок. 0,8 кг/л
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, распылением или погружением в 1-2 слоя.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 8-12 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
Блеск	Не определяется. Антисептик полностью впитывается в древесину и не образует сплошной пленки.
Цвет	Фиксированные цвета: тик, палисандр, дуб, махагон, калужница, орех, сосна, оregon, рябина.

Хранение	Допускается хранение и транспортировка при отрицательных температурах в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	2,5 л (2 кг); 10 л (8 кг).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоритным раствором, затем чистой водой и высушить. С ранее обработанной антисептиком поверхности удалить отслаивающееся покрытие, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки убрать.
Условия при нанесении	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Нанесение	<p>Антисептик перед применением и в процессе нанесения тщательно перемешивать. Наносить на подготовленную поверхность кистью или распылением в 1-2 слоя, особенно тщательно обработать торцы конструкций.</p> <p>При нанесении колерованного антисептика для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.</p> <p>Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.</p>
Очистка инструментов	Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения.
Меры предосторожности	<p>Воспламеняющееся вещество. Избегать вдыхания паров растворителей. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.</p> <p>Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки антисептика утилизировать с соблюдением местного законодательства.</p>
